

Отметка о размещении сведений в едином реестре  
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsr.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Дюртюлинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической  
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Н. Наджми, д. 31/1, г. Дюртюли, Дюртюлинский район, Республика  
Башкортостан, 452320, телефон: 8(34787)3-05-01, e-mail: durtuli-mond@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 163/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному  
учреждению Башкирский аграрно - технологический колледж, руководителю  
учреждения.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора  
Дюртюлинского, Илишевского, Бакалинского, Кушнаренковского и  
Чекмагушевского районов по пожарному надзору Баязитова Ришата  
Альбертовича № 163 от «12» октября 2021 года

в период с «28» октября 2021 г. по «29» октября 2021 г.

государственным инспектором Дюртюлинского, Илишевского, Бакалинского,  
Кушнаренковского и Чекмагушевского районов по пожарному надзору  
Мухаметшиным Данилом Алековичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении здания Государственное  
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский аграрно  
- технологический колледж, расположенных по адресам: юридический и  
фактический адрес: юридическое лицо – 452260, Республика Башкортостан,  
Илишевский район, село Верхнеяркеево, Комсомольская улица, 9; места



фактического осуществления им деятельности – 452260, Республика Башкортостан, Илишевский район, село Верхнеяркеево, Комсомольская улица, 9, 452200, Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, село Чекмагуш, Парковая улица, 3, 452650, Республика Башкортостан, Бакалинский район, село Бакалы, Школьная улица, 1

контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал(и) представитель(и) контролируемого лица: директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Башкирский аграрно - технологический колледж Гумеров Раиль Наилович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
<b>Учебный корпус ГБПОУ БАТК, расположенный по адресу: 452260, Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Комсомольская, д. 9</b>				
1.	Электропровода системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании не соответствует нормам	п. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»; п. 4.4 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	01.10.2022	
2.	В коридорах на путях	ч. 4 ст. 4 Федерального	01.10.2022	

	эвакуации отсутствует аварийное освещение	закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»		
3.	В помещениях для тех. персонала (1 этаж), кабинет директора (2-й этаж) отсутствует дымовые пожарные извещатели.	ст.ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. А.4 приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.10.2022	
4.	В отношении здания руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанном здании, сооружениях (не представлены подтверждающие документы)	п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
5.	На объекте защиты	п. 54 Постановления	01.10.2022	



	отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не представлены документы)	Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
6.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
7.	В связи с отсутствием информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, руководителем организации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
8.	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 43 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
9.	На объекте защиты не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, а также других лиц, находящихся в здании,	п. 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	

	сооружении			
10.	Руководителем организации не организовано проведение внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
11.	Пожарный пост не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.56 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.10.2022	
12.	При имитации сработки систем автоматической пожарной сигнализации сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации не прошел	п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.10.2022	
13.	На объекте защиты допускается размещение мебели, оборудования и других предметов на путях эвакуации	подп. «ж» п. 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
<b>Спальный корпус ГБПОУ БАТК, расположенный по адресу: 452260, Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Комсомольская, д. 9</b>				
14.	Помещение кухни не оборудовано системой пожарной сигнализации	п. 4.8, табл. 1 п. 8.2 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите	01.10.2022	



		автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»		
15.	Помещения для круглосуточного пребывания людей отделена от помещений кухни дверями с неизвестным пределом огнестойкости	п. 5.2.4 СП 4.13.130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022	
16.	В здании общежития на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.10.2022	
17.	Двери лестничных клеток здания общежития не имеют уплотнений в притворах	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.10.2022	
18.	Высота ограждений лестничной клетки № 1 здания общежития составляет менее 1,2 метра (фактически 0,77 м)	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.10.2022	
19.	Руководителем организации не организована перекачка пожарных рукавов не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.10.2022	
20.	Сняты с устройств для самозакрывания двери лестничных клеток	п. 27 (г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	01.10.2022	

		утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479		
<b>Спальный корпус ГБПОУ БАТК, расположенный по адресу: 452200, Республика Башкортостан, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Школьная, д. 1</b>				
21.	Руководитель организации на объекте защиты не обеспечил соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены	п.60 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.10.2022	
22.	Система АПС. Шлейфы 1,6,7,8,9,10,11 не исправны	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.10.2022	
23.	Не обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты	п.56 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
24.	Чердачное помещение объекта защиты оборудовано системой пожарной сигнализации. Отсутствует проектная документация или изменения в проект на систему пожарной сигнализации чердачного помещения.	ст.ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»	01.10.2022	



25.	Система пожарной сигнализации зданий общежитий не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.10.2022	
26.	На путях эвакуации не предусмотрено (эвакуационное) аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330. Проектная документация на освещение объекта не представлена. (Пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением)	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022	
<b>Учебный корпус ГБПОУ БАТК, расположенный по адресу: 452200, Республика Башкортостан, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Школьная, д. 1</b>				
27.	В методическом кабинете эксплуатируется розетка с повреждениями	подп. «б» п. 35 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
28.	Сняты с устройств для самозакрывания двери лестничных клеток второго этажа учебного корпуса	п. 27 (г) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.10.2022	
29.	Не обеспечен выход в чердачное помещение через противопожарный люк 2-го типа	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 2.8, 4.11 СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	01.10.2022	



		планировочным и конструктивным решениям (с Изменением № 1)		
30.	На объекте защиты в лестничной клетке высота расположения огнетушителей составляет 1,8 метра до верха корпуса при требуемой высоте не более 1,5 метра	п. 409 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.10.2022	
31.	На объекте защиты допускается хранение под лестничными маршами вещей и других горючих материалов	подп. «к» п. 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
32.	В здании замки на всех дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;	01.10.2022	
33.	Огнетушители установленные на объекте защиты не имеют порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя	п. 407 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.10.2022	
<b>Учебный корпус ГБПОУ БАТК, расположенный по адресу: 452650, Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с. Чекмагуш, ул. Парковая, д. 3</b>				
34.	На объекте защиты в кабинете информатики высота расположения огнетушителей составляет 2,2 метра до верха корпуса при требуемой высоте не более 1,5 метра	п. 409 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.10.2022	
35.	В коридорах на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.10.2022	

		<p>п. 4.2.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы»;</p> <p>п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;</p> <p>п.п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»</p>		
36.	<p>В отношении здания руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанном здании, сооружениях (не представлены подтверждающие документы)</p>	<p>п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	01.10.2022	
37.	<p>На объекте защиты не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, а также других лиц, находящихся в здании, сооружении</p>	<p>п. 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	01.10.2022	
38.	<p>Руководителем организации не подтверждено соответствие деревянных конструкций чердачного помещения требованиям пожарной безопасности (не представлены подтверждающие документации по огнезащитной обработке (пропитки) чердачного помещения) (отсутствует акт отбора проб)</p>	<p>п.п. 13, 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	01.10.2022	
39.	<p>Двери, предусмотренные для</p>	<p>ч. 4 ст. 4 Федерального</p>	01.10.2022	



	выходов с лестничных клеток на чердак, не имеют соответствующего заполнения проема (отсутствует противопожарный люк 2-го типа)	закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.7 СНИП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»		
40.	В здании с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров не предусмотрены ограждения на кровле в соответствии с требованиями	п. 8.11 СНИП 21.01.-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с Изменениями № 1, 2); п. 7.16. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; <b>п. 2.8 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»</b>	01.10.2022	
41.	Руководителем организации не организована работа по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (не представлены подтверждающие документы по техническому обслуживанию АПС, СОУЭ, ПАК «Стрелец мониторинг»)	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
42.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не представлены документы)	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
43.	На объекте защиты не	п. 54 Постановления	01.10.2022	

	хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
44.	В связи с отсутствием информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, руководителем организации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
45.	Руководителем организации не обеспечено наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	п. 56 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
46.	Пожарные краны внутреннего водопровода 1-го, 2-го и 3-го этажа не укомплектованы исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.	п. 50 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
47.	Руководителем организации не организовано проведение внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
48.	Для декоративной отделки	п. 25 Постановления	01.10.2022	



	стен лестничной клетки 1-го этажа и фойе применен материал (панели) с неизвестным показателями пожарной опасности (не представлен сертификат и техническая документация)	Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
49.	Для декоративной отделки полов коридора 1-го, этажа применен материал (линолеум) с неизвестным показателями пожарной опасности (не представлен сертификат и техническая документация)	п. 25 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022	
50.	Поэтажные двери, ведущие на лестничную клетку, не оборудованы приспособлением для самозакрывания	п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 24 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
51.	В лестничной клетке допускается размещение радиаторов отопления, выступающих из плоскости стен на высоте до 2 м от поверхности площадки лестницы	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.8 СНИП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.10.2022	
52.	На объекте защиты не обозначены направление движения к источникам водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми	п. 48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	

	указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения			
53.	Складские помещения здания площадью более 10 м <sup>2</sup> не имеют соответствующих проемов (отсутствуют противопожарные двери)	ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 88, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.8 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п.п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.10.2022	
54.	На объекте защиты допускается размещение мебели, оборудования и других предметов на путях эвакуации	подп. «ж» п. 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
55.	Пожарный пост не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.56 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.10.2022	
56.	Электропровода системы автоматической пожарной сигнализации и системы	п. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент	01.10.2022	



	оповещения людей о пожаре в здании не соответствует нормам	о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»; п. 4.4 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»		
57.	Чердачное помещение объекта защиты не оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  п. 4.4 СП 486.1311500.2020  «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.	01.10.2022	
58.	При имитации сработки систем автоматической пожарной сигнализации сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации не прошел	п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.10.2022	
59.	На объекте защиты допускается параллельная открытая прокладка кабелей и проводов автоматической пожарной сигнализации с осветительными кабелями и	ст.ст. 4, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009	01.10.2022	

	приборами (ламп освещения) на расстоянии менее 0,5 м	«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 12.67 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)		
60.	Пожарный пост при смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними менее 50 мм.	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.8 СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 12.51 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)»	01.10.2022	
61.	В подвальном помещении отсутствуют автоматическая пожарная сигнализация	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; приложение А (обязательное), п.п. 13.3.2, 13.3.8 СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; ст.ст. 54, 83, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022	
<b>Здание общественно-бытового комплекса ГБПОУ БАТК, расположенный по адресу: 452650, Республика Башкортостан, Чекамгушевский район, с. Чекамгуш, ул. Парковая, д. 3</b>				
62.	В помещении холла спортзала	подп. «в» п. 35	01.10.2022	



	допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией	Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
63.	Для декоративной отделки полов в помещении холла спортзала применен материал (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлен сертификат и техническая документация)	п. 25 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022	
64.	На объекте защиты допускается хранение под лестничными маршами вещей и других горючих материалов	подп. «к» п. 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
65.	Пожарные краны внутреннего водопровода не укомплектованы исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.	п. 50 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
66.	В помещении электрощитовой размещены различные горючие вещества и материалы	подп. «е» п. 35 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
67.	В помещении электрощитовой отсутствуют противопожарные двери	п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; ч. 4 ст. 4, ч. 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.10.2022	

		<p>требованиях пожарной безопасности»;  п. 5.14*, табл. 2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с Изменениями № 1, 2);  п. 3.2 табл. 2 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»</p>		
68.	<p>Складские помещения здания площадью более 10 м<sup>2</sup> не имеют соответствующих заполнений проемов (отсутствуют противопожарные двери)</p>	<p>ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 88, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  п. 2.8 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»;  п.п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	01.10.2022	
69.	<p>Руководителем организации не подтверждено соответствие деревянных конструкций чердачного помещения требованиям пожарной безопасности (не представлены подтверждающие документации по огнезащитной обработке (пропитки) чердачного помещения) (отсутствует акт отбора проб)</p>	<p>п.п. 13, 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	01.10.2022	
70.	<p>Двери, предусмотренные для выходов с лестничных клеток на чердак, не имеют соответствующего заполнения проема (отсутствует противопожарный люк 2-го типа)</p>	<p>ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  п. 4.7 СНиП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»;  п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p>	01.10.2022	



		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»		
71.	Руководителем организации не организована работа по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (не представлены подтверждающие документы по техническому обслуживанию АПС, СОУЭ, ПАК «Стрелец мониторинг»)	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
72.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не представлены документы)	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
73.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
74.	В связи с отсутствием информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, руководителем организации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
75.	Руководителем организации не обеспечено наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о	п. 56 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в	01.10.2022	

	пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	Российской Федерации»		
76.	В коридорах на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»	01.10.2022	
77.	Пожарный пост не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.56 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.10.2022	
78.	Электропровода системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании не соответствует нормам	п. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем	01.10.2022	



		противопожарной защиты»; п. 4.4 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	
79.	Чердачное помещение объекта защиты не оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.	01.10.2022
80.	При имитации сработки систем автоматической пожарной сигнализации сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации не прошел	п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.10.2022
81.	В помещении холла спортзала допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией	подп. «в» п. 35 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022
82.	Для декоративной отделки полов в помещении холла спортзала применен материал (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлен сертификат и техническая документация)	п. 25 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022

**Здание общежития ГБПОУ БАТК, расположенный по адресу: 452650, Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с. Чекмагуш, ул. Парковая, д. 3**

83.	На объекте защиты допускается хранение под лестничными маршами вещей и других горючих материалов	подп. «к» п. 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
84.	Пожарный пост не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.56 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	01.10.2022	
85.	Складские помещения здания площадью более 10 м <sup>2</sup> не имеют соответствующих заполнений проемов (отсутствуют противопожарные двери)	ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 88, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.8 СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п.п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.10.2022	
86.	Руководителем организации не подтверждено соответствие деревянных конструкций чердачного помещения требованиям пожарной безопасности (не представлены подтверждающие	п.п. 13, 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	



	документации по огнезащитной обработке (пропитки) чердачного помещения) (отсутствует акт отбора проб)			
87.	Двери, предусмотренные для выходов с лестничных клеток на чердак, не имеют соответствующего заполнения проема (отсутствует противопожарный люк 2-го типа)	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.7 СНИП II-A.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.10.2022	
88.	В здании с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров не предусмотрены ограждения на кровле в соответствии с требованиями	п. 8.11 СНИП 21.01.-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с Изменениями № 1, 2); п. 7.16. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 2.8 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»	01.10.2022	
89.	Руководителем организации не организована работа по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (не представлены подтверждающие документы по техническому обслуживанию АПС, СОУЭ, ПАК «Стрелец мониторинг»)	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
90.	На объекте защиты отсутствует журнал	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации	01.10.2022	

	эксплуатации систем противопожарной защиты (не представлены документы)	Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
91.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
92.	В связи с отсутствием информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, руководителем организации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
93.	Руководителем организации не обеспечено наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	п. 56 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
94.	В коридорах на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) «Освещение аварийное. Классификация и нормы»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п. 7.6.1, 7.6.3 СП	01.10.2022	



		52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»		
95.	Для декоративной отделки полов коридора 1-го, 2-го и 3-го, этажа применен материал (линолеум) с неизвестным показателями пожарной опасности (не представлен сертификат и техническая документация)	п. 25 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022	
96.	В коридоре 1-го этажа допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией	подп. «в» п. 35 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
97.	Двери ведущие на лестничную клетку не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.10.2022	
98.	Электропровода системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании не соответствует нормам	п. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 5.18 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»; п. 4.4 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	01.10.2022	
99.	Чердачное помещение объекта защиты не оборудовано	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.10.2022	

	автоматическими установками пожарной сигнализации	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  п. 4.4 СП 486.1311500.2020  «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.		
100.	При имитации сработки систем автоматической пожарной сигнализации сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации не прошел	п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор  
Дюртиулинского, Илишевского, Бакалинского,  
Кушнаренковского и Чекмагушевского районов  
по пожарному надзору лейтенант внутренней  
службы Мухаметшин Д.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

Директор ГБПОУ БАТК Гумеров Р.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

«29» октября 2021 г.

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.