

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан  
(Федеральный государственный пожарный надзор)

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru, oogpn@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Дюртюлинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Комсомольская, д. 1, с. Верхнеяркеево, Илишевский район, Республика Башкортостан, 452260,  
телефон: (34762) , e-mail: durtuli-mond@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 91 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Директору Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  
Башкирский аграрно-технологический колледж;

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Башкирский  
аграрно-технологический колледж

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления  
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Дюртюли, Дюртюлинского, Илишевского, Бакалинского, Кушнаренковского и Чекмагушевского районов РБ по пожарному надзору № 91 от « 13 » июня 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. « 14 » июня 20 19 г. по 16 ч 00 мин. « 17 » июня 20 19 г. проведена проверка государственным инспектором г. Дюртюли, Дюртюлинского, Илишевского, Бакалинского, Кушнаренковского и Чекмагушевского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору капитаном внутренней службы Имамовым Ниязом Назимовичем в отношении комплекса зданий образовательного учреждения – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Башкирский аграрно-технологический колледж, расположенного по адресам: юридическое лицо – 452260, Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Комсомольская, д. 9; места фактического осуществления им деятельности – 452260, Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Комсомольская, д. 9; 452200, Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с. Чекмагуш, ул. Парковая, д. 3; 452650, Республика Башкортостан, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Школьная, д. 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором ГБПОУ БАТК Агадуллиным Наилом Мадхатовичем, заместителем директора по АХЧ ГБПОУ БАТК Шайдуллиным Раузатом Бадавиевичем, заведующей филиалом ГБПОУ БАТК с. Чекмагуш Шариповой Альфией Радмировной, заведующим хозяйством ГБПОУ БАТК с. Бакалы Добриным Иваном Николаевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
2		3	4	5
<b>ГБПОУ БАТК, расположенный по адресу: 452260, Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Комсомольская, д. 9</b>				
1.	отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, на смонтированные в зданиях системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей	ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 61 Правил противопожарного режима	15.06.2020	
2.	не осуществлена в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки строительных конструкций чердачного помещения здания учебного корпуса с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
3.	в административно-бытовом корпусе в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта	п. 64 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
4.	диспетчерский пункт (пожарный пост) в административно-бытовом корпусе не обеспечен телефонной связью	п. 65 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
5.	помещение пожарного поста в административно-бытовом корпусе не оборудовано аварийным освещением	абзац 4 п. 12.55 НПБ 88-2001	15.06.2020	
6.	приемно-контрольный прибор в административно-бытовом корпусе размещен на высоте от уровня пола более 1,5 м	п. 12.52 НПБ 88-2001	15.06.2020	
7.	поэтажные планы эвакуации в зданиях колледжа не соответствуют предъявляемым требованиям	разд. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009	15.06.2020	
8.	в административно-бытовом корпусе в лестничных маршах внутренней открытой лестницы и лестничной клетки, расположенной за актовым залом, применены незащищенные металлические конструкции (косоуры)	п. 5.18* СНиП 21-01-97*; п. 21 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	



9.	на 3 этаже административно-бытового корпуса люк выхода на чердак здания выполнен из горючих материалов, не защищенных негорючими материалами толщиной не менее 4 мм	абзац 2 п. 7.20 СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
10.	на 2 этаже административно-бытового корпуса перед входом в спортзал выгорожено деревянной перегородкой помещение для хранения спортивного инвентаря, чем изменены объемно-планировочные решения без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке	п.п. 1.7*, 4.3 СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
11.	на 2 этаже административно-бытового корпуса в помещении для хранения спортивного инвентаря допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника	п. 42 «в» Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
12.	помещение для хранения спортивного инвентаря, расположенное на 2 этаже административно-бытового корпуса, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п. 14, табл. 1 п. 9 НПБ 110-03	15.06.2020	
13.	на 2 этаже административно-бытового корпуса в актовом зале ширина путей эвакуации перед запасным эвакуационным выходом в фойе составляет менее 1 м (фактически 0,9 м)	п. 6.27 СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
14.	на 2 этаже административно-бытового корпуса отделка потолка актового зала выполнена из горючих материалов - древесно-волоконных плит, не обработанных со всех сторон огнезащитными красками или лаками	п.п. 1.85*, 1.86 СНиП 2.08.02-89*	15.06.2020	
15.	в административно-бытовом корпусе на лестничной площадке между 1 и 2 этажом на путях эвакуации стена отделана горючими материалами - деревянными рейками	п. 6.25* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
16.	на 1 этаже административно-бытового корпуса стены в фойе на путях эвакуации отделаны горючими материалами - пластиковыми панелями	п. 6.25* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
17.	в переходе между административно-бытовым и учебным корпусом на путях эвакуации отделка стены выполнена горючими материалами - деревянными рейками	п. 6.25* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	



18.	на 1 этаже административно-бытового корпуса ширина эвакуационного выхода из коридора кухни наружу в свету составляет менее 0,8 м	абзац 1 п. 6.16 СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
19.	на 1 этаже административно-бытового корпуса наружная лестница при выходе из коридора кухни высотой более 45 см не имеет ограждений	абзац 2 п. 1.93* СНиП 2.08.02-89*; абзац 2 п. 6.28* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
20.	в административно-бытовом корпусе в лестничных маршах лестницы, ведущей из помещений кухни в подвал, применены незащищенные металлические конструкции (косоуры)	п. 5.18* СНиП 21-01-97*; п. 21 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
21.	помещения подвала для хранения посуды и мебели, расположенные под помещениями кухни в административно-бытовом корпусе, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	п. 14, табл. 1 п. 9 НПБ 110-03	15.06.2020	
22.	помещение для приготовления пищи на кухне в административно-бытовом корпусе не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п. 14, табл. 1 п. 9 НПБ 110-03	15.06.2020	
23.	на 1 этаже административно-бытового корпуса обеденный зал на 140 мест в столовой имеет один эвакуационный выход	абзац 1 п. 6.12* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
24.	на 1 этаже учебного корпуса около кабинета заместителя директора по АХЧ в коридоре установлена металлическая решетка с дверью	п. 36 «б» Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
25.	на 1 этаже учебного корпуса стены в фойе на путях эвакуации отделаны горючими деревянными материалами	п. 6.25* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
26.	в учебном корпусе двери лестничной клетки не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах	абзац 2 п. 6.18* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
27.	в учебном корпусе лестничная клетка на каждом этаже отделена от коридоров конструкциями с ненормируемым пределом огнестойкости	п. 5.18* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
28.	в учебном корпусе покрытие пола в коридорах 1, 2 и 3 этажа выполнено с применением материалов (паркет) с неизвестными показателями пожарной опасности	п. 6.25* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
29.	высота эвакуационного выхода в переходе между 2-этажной и 3-этажной частью учебного корпуса в свету составляет менее 1,9 м (фактически 1,7 м)	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	15.06.2020	



30.	на 2 этаже учебного корпуса около кабинета химии люк выхода на чердак здания выполнен из горючих материалов, не защищенных негорючими материалами толщиной не менее 4 мм	абзац 2 п. 7.20 СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
31.	на 3 этаже учебного корпуса выход на чердак из лестничной клетки осуществляется через люк с неизвестным пределом огнестойкости	абзац 3 п. 8.4* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
32.	3 этаж учебного корпуса имеет один эвакуационный выход	п. 6.13* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
33.	не обеспечено наличие на дверях гаражей и котельной обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
34.	в здании учебной мастерской стены в фойе на путях эвакуации отделаны горючими деревянными материалами	п. 6.25* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
35.	в здании общежития шлейф № 14 системы автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии	абзац 1 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
36.	помещение пожарного поста в здании общежития не оборудовано аварийным освещением	абзац 4 п. 12.55 НПБ 88-2001	15.06.2020	
37.	в центральной лестничной клетке здания общежития на лестничной площадке между 1 и 2 этажом размещена батарея отопления, выступающая из плоскости стены на высоте до 2,2 м от поверхности площадки лестницы	абзац 1 п. 6.32* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
38.	в здании общежития двери лестничных клеток на 2 этаже не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах	абзац 2 п. 6.18* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
39.	расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение зданий колледжа не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 20 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м	п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*	15.06.2020	
	<b>Филиал ГБПОУ БАТК, расположенный по адресу: 452200, Республика Башкортостан, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Школьная, д. 1</b>			



40.	не осуществлена в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций чердачных помещений зданий филиала колледжа с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
41.	отсутствует проектная документация на здания филиала колледжа, содержащая сведения об их степени огнестойкости, классе функциональной и конструктивной пожарной опасности	ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	15.06.2020	
42.	отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, на смонтированные в зданиях филиала системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей	ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
43.	системы пожарной сигнализации зданий филиала колледжа не обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	15.06.2020	
44.	в учебном корпусе шлейфы автоматической пожарной сигнализации №№ 1, 3, 5, 6, 8 приемно-контрольного прибора № 1 и №№ 7, 8 приемно-контрольного прибора № 2 находятся в неисправном состоянии	абзац 1 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
45.	помещение пожарного поста в учебном корпусе не оборудовано аварийным освещением	абзац 4 п. 12.55 НПБ 88-2001	15.06.2020	
46.	диспетчерский пункт (пожарный пост) в учебном корпусе не обеспечен телефонной связью и ручными электрическими фонарями	п. 65 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
47.	в учебном корпусе в лестничных маршах центральной лестницы, лестниц в правом и левом крыле здания применены незащищенные металлические конструкции (косоуры)	п. 5.18* СНиП 21-01-97*; п. 21 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
48.	в коридорах 3-этажной части учебного корпуса и коридоре 2 этажа 2-этажной части учебного корпуса покрытие пола выполнено с применением материалов (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности	п. 6.25* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	



49.	3 этаж учебного корпуса имеет один эвакуационный выход	п. 6.13* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
50.	на 2 этаже учебного корпуса около кабинета технологии кулинарного и кондитерского производства люк выхода на чердак здания выполнен из горючих материалов, не защищенных негорючими материалами толщиной не менее 4 мм	абзац 2 п. 7.20 СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
51.	на 1 этаже учебного корпуса около кабинета библиотеки снята дверь эвакуационного выхода из коридора	п. 23 «д» Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
52.	в переходе между учебным и лабораторным корпусом, а также в коридоре лабораторного корпуса покрытие пола выполнено с применением материалов (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности	п. 6.25* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
53.	не обеспечено наличие на дверях гаражей и мастерских обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
54.	в общежитии № 2 в коридоре медпункта покрытие пола выполнено с применением материалов (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности	п. 6.25* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
55.	в общежитии № 2 шлейфы автоматической пожарной сигнализации №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11 находятся в неисправном состоянии	абзац 1 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
56.	помещение пожарного поста в общежитии № 2 не оборудовано аварийным освещением	абзац 4 п. 12.55 НПБ 88-2001	15.06.2020	
57.	в общежитии № 2 на 3 этаже выход из лестничной клетки на чердак предусмотрен через люк размером менее 0,6x0,8 м (фактически 0,6x0,6 м) с ненормируемым пределом огнестойкости	п. 8.4* СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
58.	на кровле здания общежития № 2 не предусмотрено ограждение	п. 8.11 СНиП 21-01-97*	15.06.2020	
<b>Филиал ГБПОУ БАТК, расположенный по адресу: 452650, Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с. Чекмагуш, ул. Парковая, д. 3</b>				
59.	в здании учебного корпуса прибор приемно-контрольный системы автоматической пожарной сигнализации установлен в помещении без пребывания дежурного персонала, тем самым не обеспечен контроль работоспособности установки	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; п. 3.14.5 СП 5.13130.2009	15.06.2020	

60.	в здании учебного корпуса в помещении пожарного поста (место установки прибора контроля АПС) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта, а также аварийное освещение	п.п. 61, 64 Правил противопожарного режима в РФ; п. 13.14.12 СП 5.13130.2009	15.06.2020	
61.	в здании учебного корпуса не обеспечено исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, не организовано проведение проверки их работоспособности	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
62.	в здании учебного корпуса отсутствует эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
63.	в здании учебного корпуса отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
64.	в здании учебного корпуса планы эвакуации не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009, а именно выполнены на бумажном носителе при требуемом на основе фотолюминесцентных материалов	ГОСТ Р 12.2.143-2009	15.06.2020	
65.	на территории здания учебного корпуса отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения, не обозначены указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	прил. 3 п. 9.9 СП 8.13130.2009; ГОСТ Р 12.4.026; п. 55 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
66.	не организовано проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода здания учебного корпуса не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п.55 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
67.	не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака здания учебного корпуса и не составлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год	п.21 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	



68.	в здании учебного корпуса отделка стен на путях эвакуации лестничной клетки и фойе первого этажа выполнена из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности	п. 6.25 СНиП 21.01-97*; ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	15.06.2020	
69.	в здании учебного корпуса отделка стен в учебных классах и в кабинете директора выполнена из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности	табл. 3, 27, 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	15.06.2020	
70.	в здании общественно-бытового корпуса прибор приемно-контрольный системы автоматической пожарной сигнализации установлен в помещении без пребывания дежурного персонала, тем самым не обеспечен контроль работоспособности установки	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; п. 3.14.5 СП 5.13130.2009	15.06.2020	
71.	в здании общественно-бытового корпуса в помещении пожарного поста (место установки прибора контроля АПС) отсутствует инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта, а также аварийное освещение	п.п. 61, 64 Правил противопожарного режима в РФ; п. 13.14.12 СП 5.13130.2009	15.06.2020	
72.	не обеспечено исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей здания общественно-бытового корпуса, не организовано проведение проверки их работоспособности	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
73.	планы эвакуации в здании общественно-бытового корпуса не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009, а именно выполнены на бумажном носителе при требуемом на основе фотолюминесцентных материалов	ГОСТ Р 12.2.143-2009	15.06.2020	
74.	отделка стен помещения столовой в здании общественно-бытового корпуса выполнена из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности	табл. 3, 27, 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ	15.06.2020	
75.	не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака здания общественно-бытового корпуса и не составлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
76.	в здании общественно-бытового корпуса не достаточное количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей)	прил. 1 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	



77.	пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода здания общественно-бытового корпуса не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами	п. 57 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
78.	в здании общественно-бытового корпуса отсутствует эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
79.	планы эвакуации в здании общежития № 1 не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009, а именно выполнены на бумажном носителе при требуемом на основе фотолюминесцентных материалов	ГОСТ Р 12.2.143-2009	15.06.2020	
80.	в здании общежития № 1 на путях эвакуации в коридорах полы застелены линолеумом с неизвестными показателями пожарной опасности	п. 6.25 СНиП 21.01-97*; ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ	15.06.2020	
81.	электросветильники в здании общежития № 1 эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника	п. 42«в» Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
82.	в здании общежития № 1 отсутствует эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
83.	в здании общежития № 1 отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
84.	в здании общежития № 1 не обозначены знаками пожарной безопасности (указателями), согласно ГОСТ, места размещения первичных средств пожаротушения, направление движения к путям эвакуации	ГОСТ Р 12.2.143-2009; п. 43 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
85.	планы эвакуации в здании общежития № 2 не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009, а именно выполнены на бумажном носителе при требуемом на основе фотолюминесцентных материалов	ГОСТ Р 12.2.143-2009	15.06.2020	
86.	в здании общежития № 2 на путях эвакуации в коридорах полы застелены линолеумом с неизвестными показателями пожарной опасности	п. 6.25 СНиП 21.01-97*; ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ	15.06.2020	
87.	в здании общежития № 2 отсутствует эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	



88.	в здании общежития № 2 отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
89.	в здании общежития № 2 не обозначены знаками пожарной безопасности (указателями), согласно ГОСТ, места размещения первичных средств пожаротушения, направление движения к путям эвакуации	ГОСТ Р 12.2.143-2009; п. 43 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
90.	прибор приемно-контрольный системы автоматической пожарной сигнализации в здании общежития № 2 установлен в помещении без пребывания дежурного персонала, тем самым не обеспечен контроль работоспособности установки	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; п. 3.14.5 СП 5.13130.2009	15.06.2020	
91.	в помещении пожарного поста в здании общежития № 2 (место установки прибора контроля АПС) отсутствует инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта, а также аварийное освещение	п.п. 61, 64 Правил противопожарного режима в РФ; п.13.14.12 СП 5.13130.2009	15.06.2020	
92.	в здании общежития № 2 не обеспечено исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, не организовано проведение проверки их работоспособности	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
93.	в здании общежития № 2 не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака и не составлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	
94.	на полах путей эвакуации коридора в здании общежития № 2 проведена линия питьевого водоснабжения, что препятствует свободной эвакуации	п. 36 Правил противопожарного режима в РФ	15.06.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;



собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Дюртюли, Дюртюлинского, Илишевского, Бакалинского, Кушнаренковского и Чекмагушевского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору капитан внутренней службы Имамов Нияз Назимович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 17 ” июня 20 19 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор ГБПОУ Башкирский аграрно-технологический колледж Агадуллин Наил Мадхатович

(должность, фамилия, инициалы)

“ 17 ” июня 20 19 г.



(подпись)